



DETERMINAZIONE n. 79 del 18-02-2011

OGGETTO: Servizio di manutenzione estintori e presidi antincendio installati presso gli edifici comunali. Integrazione impegno di spesa – Liquidazione interventi di manutenzione 2° semestre 2010 e sostituzione estintori scaduti.

L'anno **duemilaundici** il giorno **18** del mese di **Febbraio**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 17 del 31-12-2010;

RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

VISTA la delibera consiliare n. 132 del 20-12-2010 di approvazione del bilancio di previsione 2011;

VISTA la delibera della G.M. n. 5 del 24-1-2011 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2011;

PREMESSO che con determina n°233 del 29-04-2010 venne impegnata la spesa di € 6.000,00 al Bil. 2010 ed affidato alla ditta SAP Estintori di Spoltore (PE) il servizio di manutenzione estintori e presidi antincendio presso gli edifici comunali;

VISTA la propria det. n°491 del 1-9-2010 con la quale venne liquidato il servizio di manutenzione relativo al I° semestre 2010;

CONSIDERATO che la ditta SAP estintori ha provveduto nel mese di dicembre 2010 alla manutenzione degli estintori e presidi antincendio 2° semestre 2010;

CONSIDERATO che in tale occasione è stato necessario sostituire 33 estintori a polvere da 6 Kg. E 5 estintori a CO2, in quanto in scadenza di collaudo, oltre allo smaltimento dei vecchi estintori.

VISTE le note di lavoro rimesse dalla SAP estintori e le fatture:

- N°371 del 31-12-2010 di € 3.827,27 IVA compresa, per manutenzione e pezzi di ricambio;
- N°29 del 14/01/2011 di € 1.272,00 IVA compresa per fornitura n. 38 nuovi estintori;
- N°807 del 31/01/2011 di € 283,20 IVA compresa per smaltimento vecchi estintori;

RAVVISATA la necessità di integrare la spesa a suo tempo impegnata e contestualmente liquidare le suddette fatture per lavori e forniture regolarmente eseguiti;

DETERMINA

1. Integrare l'impegno della spesa assunta con determina n. 491/2010, con ulteriori € 2.049,41, al Cap. 41015 res. Bil. 2001.
2. Liquidare alla ditta SAP Estintori di Pompa Marco e C. s.n.c. di Spoltore (PE) il servizio di manutenzione estintori e presidi antincendio presso gli edifici comunali, 2° semestre 2010 e sostituzione n. 38 estintori scaduti, per l'importo complessivo di € 5.382,47 IVA compresa;
3. Prelevare la spesa:
Per € 3.333,06 al Cap. 2105 residui 2010;
Per € 2.049,41 al Cap. 41015 res. Bil. 2001

Il Compilatore
(DiN/on)

IL DIRIGENTE 3° SETTORE
(Arch. Antonio Giordano)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa

Ortona, 24-02-2011

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(Dott. Marcello di Bartolomeo)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

